

Firma  
HörFritz Hörakustik-Studio  
zu Händen Herrn Schraubendreher  
Otoplastikstrasse 14  
1234 Ohrenhausen

**Betrifft: Zustandsbericht**

20. Mai 2008

Bezug nehmend auf: Ihr Telefonat vom 15. Mai 2008  
Erstellt von: Fritz Zajicek / DW 411 / 0664 184 94 24

Gerät: Philips M60-O/08/L 0213411228 links

Geliefert: 14.10.2002

Letzte Reparatur: 24.05.2006

**Zustand des Gerätes**

Akustische Eigenschaften:

- Gerät ist zu leise
- -
- -

Mechanisch-technischer Zustand:

- Verstärker ist defekt
- Verstärker ist korrodiert (Schweiß, Feuchtigkeit)
- Hörer ist defekt
- -
- -

Um dieses Gerät wieder in einen betriebsfähigen Zustand zu bringen und die akustischen und technischen Kenndaten sicher zu stellen wären folgende Reparaturarbeiten notwendig:

- Tausch des Verstärkers
- Tausch des Hörers
- -
- -
- -

Weitere Hinweise:

- das Geräte wurde vor mehr als fünf Jahren ausgeliefert
- diese Gerätetype ist als Neugerät nicht mehr lieferbar
- für diese Gerätetype sind nur mehr beschränkt Ersatzteile verfügbar
- die Reparaturkosten überschreiten den Neuwert des Gerätes / Nachfolgegerätes
- -

Empfehlungen:

- eine Reparatur erscheint alters- und typenspezifisch nicht mehr sinnvoll
- -
- -

Bemerkungen: Verstärker IC-Anschlüsse sind abkorrodiert, kompletter Verstärker müsste neu aufgebaut werden inkl. Lautstärksteller und Trimmer.

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Fritz Zajicek telefonisch zur Verfügung.  
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne einen detaillierten Zustandsbericht (kostenpflichtig).

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr GN ReSound - Serviceteam